## 八甲校區第六學生宿舍

## 遷址興建說明


#### 八甲第六學生宿舍現址及設計之問題

- 1. 現址遠離校園生活圈,使未來校園整體規劃產生孤島問題。
- 2. 距離風雨球場不足20米,生活與運動交互干擾。
- 3. 女生宿舍位於馬路旁,且一樓為開放空間(餐廳或賣場)安全堪虞。
- 4. 設計中之兩人房分散於各樓層與四人房夾雜,無法提升兩人房之生活品質。
- 5. 地下設計汙水處理廠,不但仍須將廢水抽至機電房且造成日後維護費用龐大。


現址遠離校園生活圈,使未來校園整理。




# 現址遠離校園生活圈,使未來校園整體規劃產生孤島問題。



# 距離風雨球場不足20米,生活與運動交互干擾。




## 女生宿舍位於馬路旁,且一樓為開放空間(餐廳或賣場)安全堪虞。




女生宿舍一樓賣場設計


馬路

# 設計中之兩人房分散於各樓層與四人房夾雜,無法提升兩人房之生活品質。






地下室之簡易汙水處理廠(26.3\*8.2\*3 M³) 體積比本校游泳池大



#### 汙水處理廠運轉:

需全日鼓風、攪拌+定期汙泥抽除 需支出電費及維護費(本校已有汙水處理廠)



### 最後仍須將汙廢水抽至機電中心 處理後再排放



最後仍須將廢水抽至機電中心再排放

#### 校園整體規畫構想 133 光電工程學系統 ◎機踏車停車場 B4 電機與資訊學院 汗水處理場 ●汽車停車場(小客車) D1: 客家研究學院# 上海油塘 12: 資訊別社會研究 ●汽車停車場(大客車) 機電中心 122: 華語文中心辦公 藝文教學中心 臺灣語文與傳播學 1四 華語文學系辦公 G1:共同教室 資訊應 G2: 體育室(IF) \* 看 國際會議中心 全家便利超商(2F) 健律教室(3F)、共 一深外活動指導制 **課務組(2F)** 活動場地 1:收發室(1樓)·文 採購保管組(4F)、 景觀生態大學池 網路服務組(5F)、 [J] 系統管理組(2F ●中門 行政中心(717)-校县 A2b ●司令台 校友總會 ■風雨球場 田徑運動場 那大场 ●保育區(生態池) 戶外音樂廣場 運動休閒區 ● 客家文化廣場 湖畔扇形階梯廣場 景觀餐廳 **B**木楼板休憩平台 ●陽光草坪 游泳池 O HELLER

## 八甲第六學生宿舍預定地



### 建議更改宿舍位址至棒壘球場原因

- 1. 緊鄰原學生宿舍使生活圈得以形成。
- 2. 位於校園內安全無虞。
- 3. 使用學生宿舍現有汙水管路不需挖管不需增設汙水處理廠。
- 4. 地基高度較原址更高經增設汙廢水改道以重力流方式排水已免用動力抽汙廢水
- 5. 使校園規劃得以完整區分:教學及行政區、生活區及運動休閒區。